



# Prüfbericht 2018

**über wiederkehrende Überwachungsprüfung  
der Gütezeichenbenutzer Tanktechnik und Tankschutz**

durch die SVO TÜV Nord Systems GmbH & Co.KG

Dienststelle Bereich Mitte, Region Hannover

**Gütegemeinschaft  
Tankschutz und  
Tanktechnik e.V.**  
79104 Freiburg  
Hebelstraße 11  
Telefon: 0761/71717  
Telefax: 0761/73773  
E-Mail: info@bbs-gt.de

1. Gütezeichenbenutzer und Rechnungsempfänger:  
Latoschik + Fischer Behälterschutz Tankanlagen Nachf. GmbH

Geschäftsstelle  
Firma 30952 Ronnenberg, Chemnitzer Str. 5 0511/438 56-0 info@latoschik-fischer.de  
PLZ Ort, Straße Telefon E-Mail  
zu prüfende Betriebsstätte:  
wie oben  
PLZ Ort, Straße Telefon E-Mail

2. Folgende Gütezeichen sind zu überprüfen:

Geschäftsstelle  
 Montage Tankstellen geprüfter Verantwortlicher: ~~H. Naumann~~  
 Montage Tankläger geprüfter Verantwortlicher: \_\_\_\_\_  
 Tankrevision  alle Tankbauarten geprüfter Verantwortlicher: ~~H. Naumann~~, B. Kreber  
 Montage Heizölverbrauchertankanlagen geprüfter Verantwortlicher: \_\_\_\_\_  
 Montage Leckanzeigesysteme geprüfter Verantwortlicher: ~~H. Naumann~~, B. Kreber, U. Kallert  
 Tankinnenbeschichtung geprüfter Verantwortlicher: \_\_\_\_\_  
 Beschichten von Auffangräumen geprüfter Verantwortlicher: P. Oller  
 Abdichten von Fugen geprüfter Verantwortlicher: \_\_\_\_\_  
 Revision Chemieanlagen geprüfter Verantwortlicher: B. Kreber

Letzte Prüfung erfolgte am 8.12.2017 durch Herrn Dipl.-Ing. Lokay  
Beanstandungen: Keine

3. Sachverständiger

1) Sind die genannten durch die GT geprüften betrieblich Verantwortlichen noch in der Firma tätig?	ja
2) Stehen die fachlichen Leistungen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Gütesicherung?	ja
3) Entsprechen Werkzeuge, Maschinen und Geräte den Anforderungen?	ja
4) Entsprechen die persönlichen Schutzausrüstungen (Schutzkleidung, Atemschutz) den Anforderungen?	ja
5) Entsprechen Transportbehälter und Transportfahrzeuge für Rückstände den Anforderungen?	ja
6) Entspricht die Handhabung der Rückstände an der Betriebsstätte den gesetzlichen Anforderungen?	ja
7) Ist der Nachweis über die regelmäßig durchgeführten Sicherheitsbelehrungen der Monteure erbracht?	ja
8) Gewässerschaden / Umweltschadenhaftpflicht in ausreichender Höhe nachgewiesen?	ja
9) Festgestellte Mängel zu 1 bis 9: <input type="checkbox"/> siehe Zusatzbericht	
10) Werden Leckschutzauskleidungen eingebaut?	ja
11) Letzte Weiterbildungsmaßnahme der GT am <u>20.03.2018</u> Der SV hält eine Maßnahme für erforderlich?	nein

Bemerkungen: \_\_\_\_\_  
Herr H. Naumann hat das Unternehmen verlassen.  
Herr C. Heine ist betrieblich verantwortliche Person für "Montage Tankstellen".  
Die Prüfbescheinigung wurde vorgelegt.  
 (Mängel sind konkret anzuführen. Bei Baustellen Ort, Zeitpunkt, Name, Art der Arbeit und festgestellte Mängel.)

4. Sachverständiger

1) Hat der Sachverständige die Mitgliedsfirma über die festgestellten Mängel unterrichtet?	nicht erforderlich
2) Die Mängel müssen durch den Gütezeichenbenutzer beseitigt sein bis a) zur nächsten turnusmäßigen Prüfung <input type="checkbox"/> b) bis _____	
3) Hält der Prüfer das Eingreifen des Güteausschusses der GT für erforderlich?	nicht erforderlich

Verteiler:  
1 x Gütegemeinschaft  
1 x Gütezeichenbenutzer  
1 x SVO

14.12.2018  
Datum der Prüfung

Dipl.- D. Lokay  
Unterschrift und Stempel des Sachverständigen

